



Beschrijving van je artikel: Cerf volant bleu

Aankoopjaar: 2020

Staat van het artikel: Uitstekend

Beschrijving van de verkoper: Cerf volant tribord r clic 120

Uitgevoerde controlepunten	Wat moet je controleren?	Hoe controleer je dit?	Urgentie	Vereiste	Gevalideerde controlepunten
Algemene controle	Visuele controle van het product	Visuele controle van de staat van het product	-	Het product voldoet aan de gebruiks-, veiligheids- en hygiënische voorschriften.	ja

Dit artikel kreeg het label 'Gecontroleerd artikel'

Gecontroleerd op 29 juli 2022 door

Met dit document erken je op de hoogte te zijn van eventuele problemen met het gecontroleerde artikel en neem je de verantwoordelijkheid ervoor op jou. Er wordt ook benadrukt dat de controledienst de volledige veiligheid van het artikel niet meer kan garanderen na de controle als het artikel gebruikt blijft worden.