



**Beschrijving van je artikel:** Veste velo

**Aankoopjaar:** 2018

**Staat van het artikel:** Goed

**Beschrijving van de verkoper:** Bon état

Uitgevoerde controlepunten	Wat moet je controleren?	Hoe controleer je dit?	Urgentie	Vereiste	Gevalideerde controlepunten
Algemene controle	Visuele controle van het product	Visuele controle van de staat van het product	-	Het product voldoet aan de gebruiks-, veiligheids- en hygiënische voorschriften.	ja

**Dit artikel kreeg het label 'Gecontroleerd artikel'**

Gecontroleerd op 29 november 2021 door Maxime

Met dit document erken je op de hoogte te zijn van eventuele problemen met het gecontroleerde artikel en neem je de verantwoordelijkheid ervoor op jou. Er wordt ook benadrukt dat de controledienst de volledige veiligheid van het artikel niet meer kan garanderen na de controle als het artikel gebruikt blijft worden.